

Załącznik nr 6 do Raportu Końcowego z wdrażania Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń (PPNiP) dla Kontraktu 3A.3 pn. *Odcinek 4 - Prawy wał Wisły od ujścia rzeki Skawinki do stopnia Kościuszko.*



Foto. 1. Stan Terenu Budowy przed rozpoczęciem realizacji robót – prawy wał Wisły planowany do przebudowy na Zadaniu 1, stan w trzeciej dekadzie lutego 2020 r. (widok w górę rzeki).



Foto. 2. Stan Terenu Budowy przed rozpoczęciem realizacji robót – prawy wał Wisły planowany do przebudowy na Zadaniu 1, stan w trzeciej dekadzie lutego 2020 r. (widok w dół rzeki).



Foto. 3. Stan Terenu Budowy przed rozpoczęciem realizacji robót
– gospodarstwo domowe zlokalizowane przy ul. Walgierza Wdalego 58 (1)
oraz nieruchomość gruntowa zabudowana nr 197/12 (2).



Foto. 4. Stan Terenu Budowy przed rozpoczęciem realizacji robót
– fundamenty zlokalizowane na nieruchomości gruntowej nr 197/6 (przed
podziałem 197/1).



Foto. 5. Stan Terenu Budowy przed rozpoczęciem realizacji robót – prawy wał Wisły planowany do przebudowy na Zadaniu 2, stan w trzeciej dekadzie lutego 2020 r. (widok w górę rzeki).



Foto. 6. Stan Terenu Budowy przed rozpoczęciem realizacji robót – prawy wał Wisły planowany do przebudowy na Zadaniu 2, stan w trzeciej dekadzie lutego 2020 r. (widok w dół rzeki).



Foto. 7. Stan Terenu Budowy przed rozpoczęciem realizacji robót – prawy wał Wisły planowany do przebudowy na Zadaniu 3, stan w trzeciej dekadzie lutego 2020 r. (widok w górę rzeki).



Foto. 8. Stan Terenu Budowy przed rozpoczęciem realizacji robót – prawy wał Wisły planowany do przebudowy na Zadaniu 3, stan w trzeciej dekadzie lutego 2020 r. (widok w dół rzeki).



Foto. 9. Wycinka drzew na Zadaniu 3,
stan w trzeciej dekadzie lutego 2020 r. (widok w kierunku zawala).



Foto. 10. Porządkowanie terenu po wycince drzew na Zadaniu 2,
stan w trzeciej dekadzie marca 2020 r. (widok w dół rzeki).



Foto. 11. Oznakowanie terenu budowy na Zadaniu 1, stan w trzeciej dekadzie maja 2020 r. (widok w dół rzeki).



Foto. 12. Oznakowanie terenu budowy na Zadaniu 3, stan w trzeciej dekadzie lutego 2021 r. (widok w górę rzeki).



Foto. 13. Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych na Zadaniu 1, stan w trzeciej dekadzie września 2020 r. (widok w kierunku międzywala).



Foto. 14. Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych na Zadaniu 1, stan w trzeciej dekadzie marca 2021 r. (widok w kierunku międzywala).



Foto. 15. Zabezpieczenie drzew i krzewów nie planowanych do wycinki na Zadaniu 1, stan w trzeciej dekadzie stycznia 2021 r. (widok w dół rzeki).



Foto. 16. Zabezpieczenie drzew i krzewów nie planowanych do wycinki na Zadaniu 2, stan w trzeciej dekadzie grudnia 2020 r. (widok w kierunku zawala).



Foto. 17. Zabezpieczenie drzew i krzewów nie planowanych do wycinki na Zadaniu 3, stan w trzeciej dekadzie grudnia 2020 r. (widok w kierunku zawala).



Foto. 18. Zdejmowanie warstwy humusu na Zadaniu 1,
stan w trzeciej dekadzie lutego 2020 r. (widok w górę rzeki).



Foto. 19. Zdejmowanie warstwy humusu na Zadaniu 3,
stan w trzeciej dekadzie czerwca 2020 r. (widok w dół rzeki).



Foto. 20. Zabezpieczenie hałd humusu na Zadaniu 1,
stan w trzeciej dekadzie maja 2020 r. (widok w dół rzeki).




Foto. 21. Zabezpieczenie hałd humusu na Zadaniu 2,
stan w trzeciej dekadzie lipca 2020 r. (widok w dół rzeki).



Foto. 22. Przebudowa przepustu wałowego w km 61+239 wału Wisły na Zadaniu 1, stan w trzeciej dekadzie listopada 2020 r. (widok od strony międzywala).



Foto. 23. Przebudowa przepustu wałowego w km 63+115 wału Wisły na Zadaniu 2, stan w trzeciej dekadzie listopada 2020 r. (widok w kierunku międzywala).



Foto. 24. Budowa przesłony ze ścianki szczelnej na Zadaniu 3, stan w trzeciej dekadzie maja 2020 r. (widok w dół rzeki).



Foto. 25. Budowa przesłony ze ścianki szczelnej na Zadaniu 3, stan w trzeciej dekadzie czerwca 2020 r. (widok w górę rzeki).



Foto. 26. Budowa przesłony cementowo-bentonitowej na Zadaniu 2, stan w trzeciej dekadzie sierpnia 2020 r. (widok w górę rzeki).



Foto. 27. Budowa przesłony cementowo-bentonitowej na Zadaniu 3, stan w trzeciej dekadzie czerwca 2020 r. (widok w dół rzeki).



Foto. 28. Formowanie skarp wału przeciwpowodziowego na Zadaniu 1, stan w trzeciej dekadzie września 2020 r. (widok w dół rzeki).



Foto. 29. Formowanie skarp wału przeciwpowodziowego na Zadaniu 3, stan w trzeciej dekadzie września 2020 r. (widok w górę rzeki).



Foto. 30. Układanie bentomaty na skarpie wału przeciwpowodziowego na Zadaniu 3, stan w trzeciej dekadzie października 2020 r. (widok w górę rzeki).



Foto. 31. Układanie bentomaty na skarpie wału przeciwpowodziowego na Zadaniu 1, stan w trzeciej dekadzie listopada 2020 r. (widok w dół rzeki).



Foto. 32. Humusowanie skarp wału przeciwpowodziowego na Zadaniu 1, stan w trzeciej dekadzie października 2021 r. (widok w górę rzeki).



Foto. 33. Humusowanie skarp wału przeciwpowodziowego na Zadaniu 2, stan w trzeciej dekadzie października 2021 r. (widok w górę rzeki).



Foto. 34. Budowa drogi na koronie wału przeciwpowodziowego na Zadaniu 2, stan w trzeciej dekadzie marca 2022 r. (widok w dół rzeki).



Foto. 35. Budowa drogi na koronie wału przeciwpowodziowego na Zadaniu 3, stan w trzeciej dekadzie listopada 2021 r. (widok w górę rzeki).



Foto. 36. Porost traw wysianych na skarpie wału przeciwpowodziowego na Zadaniu 1, stan w trzeciej dekadzie listopada 2021 r. (widok w dół rzeki).



Foto. 37. Porost traw wysianych na skarpie wału przeciwpowodziowego na Zadaniu 2, stan w trzeciej dekadzie sierpnia 2022 r. (widok w górę rzeki).



Foto. 38. Stan terenu budowy w ostatnim miesiącu okresu realizacji robót – prawy wał Wisły na Zadaniu 1, stan w trzeciej dekadzie września 2022 r. (widok w górę rzeki).



Foto. 39. Stan terenu budowy w ostatnim miesiącu okresu realizacji robót – prawy wał Wisły na Zadaniu 1, stan w trzeciej dekadzie września 2022 r. (widok w dół rzeki).



Foto. 40. Stan terenu budowy w ostatnim miesiącu okresu realizacji robót – prawy wał Wisły na Zadaniu 2, stan w trzeciej dekadzie września 2022 r. (widok w górę rzeki).



Foto. 41. Stan terenu budowy w ostatnim miesiącu okresu realizacji robót – prawy wał Wisły na Zadaniu 2, stan w trzeciej dekadzie września 2022 r. (widok w dół rzeki).



Foto. 42. Stan terenu budowy w ostatnim miesiącu okresu realizacji robót – prawy wał Wisły na Zadaniu 3, stan w trzeciej dekadzie września 2022 r. (widok w górę rzeki).



Foto. 43. Stan terenu budowy w ostatnim miesiącu okresu realizacji robót – prawy wał Wisły na Zadaniu 3, stan w trzeciej dekadzie września 2022 r. (widok w dół rzeki).



Foto. 44. Zrekultywowany teren byłego zaplecza budowy (po zakończeniu zajęcia czasowego) na prawobrzeżnym zawału Wisły na wysokości Zadania 3, stan w trzeciej dekadzie września 2022 r. (widok w kierunku południowym).



Foto. 45. Zrekultywowany teren byłego zaplecza budowy (po zakończeniu zajęcia czasowego) na prawobrzeżnym zawału Wisły na wysokości Zadania 2, stan w trzeciej dekadzie września 2022 r. (widok w dół rzeki).